

## エンジン・吸排気系 工賃表 (ZC31S)

作業	詳細	作業時間 (HR)	商品代金	工賃込み トータル価格
TM オイルパン バッフル プレート SPEC2	M16Aエンジンオイル・TMオイルフィルター使用 エキマニの取り外しが必要な場合は、別途費用が必要	5.0	¥59,500	¥88,000
TM SPORT ECU		1.0	¥85,000	¥85,000
TM SPORT ECU バージョンUP	ver.2.0 / 3.0 ⇒ ver.4.0 & TMエキマニ専用 DATA	1.0	¥15,000	¥15,000
TM インテーク BOX (FRP)	純正グリル 穴あけ加工:+6,000円	2.0	¥49,000	¥57,000
TM インテーク BOX + TM ECU(新規)	純正グリル 穴あけ加工:+6,000円	2.0	¥99,000	¥107,000
TM インテーク BOX + TM ECU(バージョンUP)	純正グリル 穴あけ加工:+6,000円	2.0	¥64,000	¥72,000
フロントパイプ断熱 BILLION バンテージ100 (2M)	フロントパイプを外して、バンテージを装着	1.5	¥5,500	¥13,500
TM エキゾースト マニホールド		2.0	¥198,000	¥208,000
TM エキマニ + TM ECU バージョンアップ	バージョンアップは、TM ECU ユーザー限定	2.0	¥213,000	¥223,000
TM エキマニ + TM ECU(新規)	同時装着 限定プライス	2.0	¥248,000	¥258,000
TM エキマニ + BILLION バンテージ (シリカ)	BILLION スーパーサーモバンテージ 100 を使用	4.0	¥237,050	¥252,000
TM エキマニ + TM ECU バージョンアップ + BILLION バンテージ (シリカ)	バージョンアップは、TM ECU ユーザー限定 BILLION スーパーサーモバンテージ 100 を使用	4.0	¥252,050	¥267,000
TM エキマニ + TM ECU(新規) + BILLION バンテージ (シリカ)	同時装着 限定プライス BILLION スーパーサーモバンテージ 100 を使用	4.0	¥287,050	¥302,000

※ 仕様、車両側の状況により、上記作業時間を大幅にオーバーする場合は、追加料金が必要になる場合があります(事前に、ご連絡します)。

## エンジン・吸排気系 工賃表 (ZC32S)

作業	詳細	作業時間 (HR)	商品代金	工賃込み トータル価格
TM オイルパン バッフル プレート SPEC2	M16Aエンジンオイル・TMオイルフィルター使用 エキマニの取り外しが必要な場合は、別途費用が必要	5.0	¥59,500	¥88,000
TM SPORT ECU	TMメンバーズ 限定価格あり (お問い合わせ下さい)	1.0	¥85,000	¥85,000
TM SPORT ECU バージョンUP		1.0	¥20,000	¥20,000
TM インテーク BOX + TM ECU(新規)	純正グリル 穴あけ加工:+8,000円	2.0	¥136,000	¥144,000
TM インテーク BOX + TM ECU(バージョンUP)	純正グリル 穴あけ加工:+8,000円	2.0	¥106,000	¥114,000
フロントパイプ断熱 BILLION バンテージ100 (2M)	フロントパイプを外して、バンテージを装着	1.5	¥5,500	¥13,500
TM エキゾーストマニホールド		2.0	¥215,000	¥225,000
TM エキマニ + TM ECU バージョンアップ	バージョンアップは、TM ECU ユーザー限定	2.0	¥235,000	¥245,000
TM エキマニ + TM ECU(新規)	同時装着 限定プライス	2.0	¥265,000	¥275,000
TM エキマニ + BILLION バンテージ (シリカ)	BILLION スーパーサーモバンテージ 100 を使用	4.0	¥254,050	¥269,000
TM エキマニ + TM ECU バージョンアップ + BILLION バンテージ (シリカ)	バージョンアップは、TM ECU ユーザー限定 BILLION スーパーサーモバンテージ 100 を使用	4.0	¥274,050	¥289,000
TM エキマニ + TM ECU(新規) + BILLION バンテージ (シリカ)	同時装着 限定プライス BILLION スーパーサーモバンテージ 100 を使用	4.0	¥304,050	¥319,000

※ 仕様、車両側の状況により、上記作業時間を大幅にオーバーする場合は、追加料金が必要になる場合があります(事前に、ご連絡します)。

## エンジン・吸排気系 工賃表 (ZC33S)

作業	詳細	作業時間 (HR)	商品代金	工賃込み トータル価格
TM SPORT ECU	TMメンバーズ 限定価格あり (お問い合わせ下さい)	1.0	¥95,000	¥95,000
コンプリートマフラー R-60	位置調整が必要な場合は、別途費用が必要	2.0	¥135,000	¥140,500
コンプリートマフラー R-60 + TM ECU (新規)	同時装着 限定プライス 位置調整が必要な場合は、別途費用が必要	2.0	¥190,000	¥195,500
牽引フックKIT	右出しシングルマフラー専用	0.5	¥21,000	¥22,500
フルサイレンサーKIT by SACLAM	位置調整が必要な場合は、別途費用が必要	2.0	¥320,000	¥325,500
フルサイレンサーKIT by SACLAM + TM ECU (新規)	同時装着 限定プライス 位置調整が必要な場合は、別途費用が必要	2.0	¥375,000	¥380,500
フロントパイプ断熱 BILLION バンテージ100 (5M)	フロントパイプを外して、バンテージを装着 BILLIONバンテージ100を使用	1.5	¥13,750	¥22,000
センターパイプ断熱 BILLION バンテージ80 (5M)	センターパイプ (ガソリタンク付近) にバンテージを装着 BILLIONバンテージ80を使用	1.5	¥5,500	¥13,500

※ 仕様、車両側の状況により、上記作業時間を大幅にオーバーする場合は、追加料金が必要になる場合があります(事前に、ご連絡します)。